



Comune di Sesto San Giovanni - Via Fratelli Casiraghi



C-D - via F.lli CASIRAGHI percorso ciclabile in corsia riservata bidirezionale separata da stalli di sosta, tratto quota marciapiede separato da pedoni - 900 m

LARGHEZZA CORSIA	3 m
ELEMENTO SEPARATORE	presente lato strada e lato pedoni - aiuole/ transenne metalliche/colonnine in granito
PAVIMENTAZIONE	asfalto colorato e tratti in cemento con resina
CORDONATURA	cls e pietra
SEGNALETICA VERTICALE SEGNALETICA ORIZZONTALE	presente
QUOTE ALTIMETRICHE	quota strada/ quota marciapiede
INTERSEZIONI ATTRAVERSAMENTI	a raso con rampe di raccordo
SOTTOPASSI SOVRAPASSI	assenti
ILLUMINAZIONE	presente quella stradale



NOTE: Percorso MiBici: rete ciclabile di supporto. Grado di permeabilità nullo.



VEGETAZIONE	presente quella stradale
INTERMODALITA' treno/metro/bus/tram	-bus linee urbane Sesto S. Giovanni -400 m percorso ciclabile di raccordo con: fermata MM1 Sesto FS, Bici-stazione stazione Sesto FS
CICLOPARCHEGGI CICLOSERVIZI SERVIZI	portabiciclette, Bicistazione con servizio custodia e riparazioni ospedale, asl, poste, scuole
EMERGENZE STORICO CULTURALI	Scuola Galli Breda-sito industriale con richiesta inserimento nell'elenco UNESCO
LARGHEZZA CORSIA	2,5 m
ELEMENTO SEPARATORE	assente
PAVIMENTAZIONE	asfalto cemento con resina rossa
CORDONATURA	cls e pietra
SEGNALETICA VERTICALE SEGNALETICA ORIZZONTALE	presente
QUOTE ALTIMETRICHE	quota marciapiede
INTERSEZIONI ATTRAVERSAMENTI	a raso segnalati da segnaletica orizzontale
SOTTOPASSI SOVRAPASSI	assenti
ILLUMINAZIONE	presente quella stradale
VEGETAZIONE	presente quella stradale
INTERMODALITA' treno/metro bus/tram	-bus linee urbane Sesto S. Giovanni -fermata MM1 Sesto FS, -Bici-stazione - stazione Sesto FS
CICLOPARCHEGGI CICLOSERVIZI SERVIZI	portabiciclette, Bicistazione con servizio custodia e riparazioni poste, scuole, asl
EMERGENZE STORICO CULTURALI	Campari - sito industriale con richiesta inserimento nell'elenco UNESCO

NOTE: tratto di Via Podgora promiscuo con pedoni. Grado di permeabilità nullo.

